

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
Находкинского городского округа

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Находка
2015 год

П Р И К А З

от 11.12.2014г.

№206-ОС

О паспорте доступности

Руководствуясь Приказом Минтруда России №627 от 25 декабря 2012 г. «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию для разработки паспорта доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья в составе:


Председатель комиссии: Ушакова А.В., заместитель директора по ВР

Члены комиссии: Протасова Т.Н., социальный педагог

Лешенко Л.Л., Заведующий хозяйством


2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Директор МБОУ «СОШ № 8»



Кучинская М.В.

С приказом ознакомлены:


Ушакова А.В.  «11» 12 2014г.

Протасова Т.Н.  «11» 12 2014г.

Лешенко Л.Л.  «11» 12 2014г.



КОПИЯ ВЕРНА

Директор 

М.В. Кучинская

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по НГО

департамент труда и

социального развития

Приморского края



Малынин Д.С.

2014 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»**

1.2 Адрес объекта **692905, г. Находка, ул. Саловая, дом 1**

1.3 Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание из 3 этажей, **2467,6 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка **2 га**

1.4 Год постройки здания **1961**, капитальный ремонт помещения столовой в **2013 г.**

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ **2016**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»**

Краткое наименование **МБОУ «СОШ № 8»**

1.7 Юридический адрес организации **692905, г. Находка, ул. Саловая, дом 1**

1.8 Основание для пользования объектом **оперативное управление**

1.9 Форма собственности **государственная**

1.10 Территориальная принадлежность **муниципальная**

1.11 Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации города Находки.**

1.12 Адрес вышестоящей организации: **692904, г. Находка, ул. Школьная, 7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные, развивающие**

2.3 Форма оказания услуг **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту **дети, подростки**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха**

2.6 Плановая мощность **посещаемость до 500 чел в день; вместимость и пропускная способность до 500 чел в день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **есть**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусный маршрут № 9, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да**

3.2.4 Перекрестки: перекрестковые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**, придорожные бордюры: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех юн и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры. Объект временно не доступен для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения (МГН)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ), не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не планируется

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И (О, С, Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно не учитывать):

Согласование на Комиссии при администрации г. Находка

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), предлагается (нет)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

не размещена

(наименование сайта, интернет-адрес)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании

1. Анкеты (информации об объекте) от « 22 » января 2015 г.,

2. Акта обследования объекта от « ____ » _____ 2015 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование объекта **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»**
1.2 Адрес объекта **692905, г. Находка, ул. Садовая, дом 1**
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 2467,6 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 2 га
1.4 Год постройки здания **1961**, капитальный ремонт **помещение столовой в 2013 г.**

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6 Название организации **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»**
Краткое наименование **МБОУ «СОШ № 8»**
1.7 Юридический адрес организации **692905, г. Находка, ул. Садовая, дом 1**
1.8 Основание для пользования объектом **оперативное управление**
1.9 Форма собственности **государственная**
1.10 Территориальная принадлежность **муниципальная**
1.11 Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации города Находки.**
1.12 Адрес вышестоящей организации: **692904, г. Находка, ул. Школьная, 7,**
тел/факс 69 22 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные**
2.3 Форма оказания услуг **на объекте.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту **дети, подростки**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха**
2.6 Плановая мощность **посещаемость до 500 чел в день; вместимость и пропускная способность до 500 чел в день**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **есть**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты № 9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4 Перекрестки перекрестимые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**, придорожные бордюры: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А» - доступность всех юн и помещений (универсальная).

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.

«ДУ» - обеспечена условия доступности: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт.

		индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
Паходкинского городского округа


/директор



Кучинская Маргарита Владимировна

тел факс 742790

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по НГО
департамент труда и
социального развития
Приморского края
Мазанов Д.С.
2014 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа**

1.2 Адрес объекта: **692905, г. Находка, ул. Садовая, дом 1**

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 2467,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 2,0 га

1.4 Год постройки здания 1961, капитальный ремонт: помещение столовой в 2013 году

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016 г.

1.6 Название учреждения: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа**

Сокращенное наименование: **МБОУ «СОШ № 8» НГО**

1.7 Юридический адрес учреждения: **692905, г. Находка, ул. Садовая, дом 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, подростки**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость до 500 чел в день; вместимость и пропускная способность до 500 чел в день.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **есть**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: **автобусные маршруты №9.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м**

3.2.2 время движения в пути: **2-5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**

3.2.4 Перекрестки **нерегулируемые**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту **акустическая, тактильная, визуальная;**
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути **нет**, придорожные бордюры **есть**
Их обустройство для инвалидов на коляске **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№/№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГП	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная)

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов **специальные** участки и помещения.

«ДУ» - обеспечена **условная доступность** **помощь** сотрудников организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно.

«ВНД» - доступность не организована (**прямое** **недоступно**)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№/№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,С)		№
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,С)		№
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С)		№ №
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект временно не доступен для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения (МГН).

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ), не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в не планируется

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,С,Г)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии при администрации Находкинского городского округа

Руководитель рабочей группы:


Директор МБОУ «СОШ № 8» М.В. Кучинская




Члены рабочей группы:

Завхоз Л.Л. Лещенко

Зам. директора по УВР А.В. Ушакова



Ведущий инспектор отделения ~~назначения~~
соц. выплат отдела Департамента ~~группы~~
социального развития по
Находкинскому городскому округу



Е.Г. Боклаг

Председатель
Находкинского городского общества
Инвалидов Приморского края ВОИ



И.А. Бондарь

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г.

(протокол № _____)

Комиссией

(название) _____

к Акту обследования к паспорту доступности от « 22 » января 2015 г

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Находкинского городского округа

Адрес объекта 602-005 г. Находка ул. Садовая, д. 1

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да		№1	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы МГН	К.О.С. Г	Привести в соответствие	Капиталь- ный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	да		№2	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, так же акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН	К.О.С. Г	Привести в соответствие	Капиталь- ный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствует	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует	ДП-В	Привести в соответствие	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, так же акустическая, тактильная и	К.О.С. Г	Привести в соответствие	Капиталь- ный ремонт

					визуальная информация на пути следования к объекту МГН			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Привести в соответствие структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСН
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (Г, С)		№1	Капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

** - указывается один из вариантов (видов работ): не указывается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для людей с ограниченными возможностями (Г, С) и для маломобильных групп населения (МГН)

к Акту обследования к паспорту доступности от « 22 » января 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Находкинского городского округа

Адрес объекта: 692905 г. Находка, ул. Садовая, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Отсутствует	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	Отсутствует	К, О	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да		№ 4	Отсутствует пандус, обозначающие знаки, разметка, сигнальные направляющие полосы, кнопка вызова	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	да		№ 5, 6	Отсутствует горизонтальные поручни, противоударная полоса, смотровые панели, тактильные обозначения на ручки, высокий порог	К, О, С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	да		№ 6	Поверхность пола скользит при намокании,	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт

				отсутствуют горизонтальные поручни			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует пандус, обозначающие знаки, разметка, сигнальные направляющие полосы, горизонтальные поручни	К.О.С, Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, С)			Капитальный ремонт

* Указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

** - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание доступен частично избирательно для людей с ограниченными возможностями (Г, С) и для маломобильных групп населения (МГН)

к Акту обследования к паспорту доступности от « 22 » января 2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Находкинского городского округа

Адрес объекта: 692005, г. Находка, ул. Садовая, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ п/п	№ на план	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да		№ 7	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, зона отдыха для МГН отсутствует, схема движения для инвалидов, горизонтальные поручни	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	да		№ 8, 9, 10	Отсутствуют пандусы, дополнительные поручни, завершающие части поручней не соответствуют нормам безопасности	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	К,О	-	-
3.4	Лифт пассажирский	-	-	-	-	-	-	-

	(или подъемник)							
3 5	Дверь	да			Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Отсутствуют смотровые панели, противоударные полосы Ширина дверных просмов 200 см x 90 см. 200 см x 108 см	К.О.С .Г	Привести в соответств ие	Капитальный ремонт
3 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да			Универсальные требования к путям эвакуации не соответствуют требованиям	К.О.С .Г	Привести в соответств ие	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Универсальные требования к путям эвакуации не соответствуют требованиям Отсутствуют пандусы, предупредительн ая информация о препятствиях, нет зоны отдыха для МГН	К.О.С .Г	Привести в соответств ие	Капитальный ремонт, индивидуальн ое решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания в том числе пути эвакуации	ВНД Высота порогов 10 см. Ширина дверных проемов 200 см x 90 см. 200 см x 108 см			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения альтернативы – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания, в том числе пути эвакуации, временно не доступен для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения (МГН)

к Акту обследования к паспорту доступности от « 22 » января 2015 г

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Находкинского городского округа

Адрес объекта: 692905, г. Находка, ул. Садовая, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да			Отсутствуют информирующие обозначения помещений, не соответствует количество свободного пространства для маневров инвалидом	К.О.С. Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально	-	-	-	-	-	-	-

обслуживания							
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений, не соответствует количество свободного пространства для маневров инвалидам, отсутствуют приспособленные выходы для МГН. места для лиц с дефектами слуха отсутствуют	К,О,С, Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД		№ №	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* Условиями: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью и избирательно (закрывать некоторые помещения); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично и избирательно (закрывать некоторые помещения); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно

** – указывается один из вариантов (видов работ): не требуется, ремонт (текущий, капитальный), решение в рамках решения с ТСР, техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания временно не доступны для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения (МГН)

к Акту обследования к паспорту доступности от « 22 » января 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - временно недоступно

** - указывается один из вариантов видов работ: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению _____

к Акту обследования к паспорту доступности от « 22 » января 2015 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью и избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично и избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

** - указывается один из вариантов видов работ: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению _____

к Акту обследования к паспорту доступности от « 22 » января 2015 г.

1 Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Находкинского городского округа

Адрес объекта 692905, г Находка, ул Садовая, д 1

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да		№ 19 18 16 17	Отсутствуют туалетные комнаты приспособленные для отдельных категорий инвалидов. ширина кабинки не соответствует нормам, нет горизонтальных поручней, кнопки вызова	К.О.С. Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	да			Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К.О.С. Г	Привести в соответствие	Капитальный ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие универсальных требований к туалетным комнатам		Привести в соответствие	Капитальный ремонт
-------------------------	--	--	--	---	--	-------------------------	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 5.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСН
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)		№ №	Капитальный ремонт

* Указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью и избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично и избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

** - указывается один из вариантов (видов работ) не требуется, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (Г) для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения (МГН).

к Акту обследования к паспорту доступности от « 22 » января 20 15 г

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Находкинского городского округа

Адрес объекта: 692905, г. Находка, ул. Садовая, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствует	Г.С	Привести в соответствие	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует	Г.С	Привести в соответствие	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствует	Г.С	Привести в соответствие	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует визуальная, акустическая, тактильная, звуковая информация	Г.С	Привести в соответствие	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно

** – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте временно не доступны для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения (МГН)

Фото №1 «Территория, прилегающая к зданию»



Фото №2 «Путь (пути) движения на территории»



Фото №4 «Входная площадка (перед дверью)»



Фото №5, 6 «Дверь (входная)»



Фото № 6 «Тамбур»



Фото № 7 «Коридор (вестибюль, зона ожидания)»



Фото № 8 «Лестница (внутри здания)»

1 этаж



Фото № 9 «Лестница (внутри здания)»

2 этаж



Фото № 10 «Лестница (внутри здания)»

3 этаж



Фото № 16 «Туалетная комната»

2 этаж, М



Фото № 18 «Туалетная комната»

1 этаж, М



Фото № 19 «Туалетная комната»

1 этаж, Ж

